

## CX Serie-FAQ

# Fehlercodes und Fehlersuche

Anwendbar auf: SGxxCX-Serie

### DC-Sammelschienen-Ungleichheit (Code 024/025)

Fehler	DC-Sammelschienen-Ungleichheit (Fehlercode: 024/025)
Fehlertyp	Fehler
Bedingung	Sollte die DC-Spannung an den Sammelschienen größer als 900V sein und der negative Unterschied der halben Bus-Spannung größer wie 100V sein.
Fehlersuche	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sollte dieser Fehler auf der Anlage an mehreren Wechselrichtern auftreten, überprüfen Sie sowohl AC als auch DC-Spannungen und Isolationswiderstände.</li> <li>2. Kontaktieren Sie den SUNGROW Service, sollte der Fehler beim Wechselrichter liegen.</li> </ol>

Für weitere Informationen, finden Sie hier die Bedienungsanleitungen:

[SG30-50CX](#)

[SG110CX](#)

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.