

3-phase Hybrids-FAQ

Fehlercodes und Fehlersuche

Anwendbar auf: SHxxRT-Serie

Falsche Polarität-Zähler (Code 084)

| | |
|-------------|---|
| Fehler | Falsche Polarität-Zähler (Fehlercode: 084) |
| Fehlertyp | Warnung |
| Bedingung | Der Zähler misst mehr als 300W Leistungsdifferenz zwischen Einspeisung und Wechselrichterausgang. Passiert dies länger als 5min erscheint diese Warnung. |
| Fehlersuche | <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen Sie den Anschluss des Zählers am Wechselrichter. 2. Prüfen Sie, ob die RS485 Verkabelung falsch herum angeschlossen wurde. 3. In einem Nachrüstsystem, prüfen ob der Parameter "Nennleistung weiterer Energieerzeuger" richtig eingestellt ist. |

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.