

3-phase Hybrids-FAQ

Fehlercodes und Fehlersuche

Anwendbar auf: SHxxRT-Serie

Vertauschte Polarität-DC (Code 028/029)

Fehlere	Vertauschte Polarität-DC (Fehlercode: 028/029)
Fehlertyp	Fehler
Bedingung	 Positiver und negative Anschluss an PVI/2 sind vertauscht. Die Eingangsspannung an PVI beträgt weniger als IV und der Eingangsstrom weniger als -2,8 A für über 500ms. Die Eingangsspannung an PV2 beträgt weniger als IV und der Eingangsstrom weniger als -2,8 A für über 500ms

Für weitere Informationen, finden Sie hier die Bedienungsanleitung.

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter http://support.sungrowpower.com/ bezogen werden.