

### 3-phase Hybrids-FAQ

## Fehlercodes und Fehlersuche

Anwendbar auf: SHxxRT-Serie

#### Off-grid Überlast (Code 051)

Fehler	Überlast am Back-Up-Port (Fehlercode: 051)
Fehlertyp	Fehler
Bedingung	Die angeschlossene Last am Back-Up- Port ist größer als die Leistung, welche von den PV-Panelen und der Batterie bereitgestellt werden kann.
Fehlersuche	Reduzieren Sie die Last am Back-Up-Port, Informationen über empfohlene Lasten finden Sie in der <a href="#">Bedienungsanleitung</a> .

Für weitere Informationen, finden Sie [hier die Bedienungsanleitung](#).

Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter <http://support.sungrowpower.com/> bezogen werden.